



## Краевой герметик 3М™3950S

### Общее описание

Краевой герметик 3950S предназначен для нанесения на незащищенные края пленок, изготовленных из ПВХ, для предотвращения отставания вследствие воздействия окружающей среды или/и очистки.

Цвет	Прозрачный
Состав	Акриловый
Температура наклеивания	от +10°C до +38°C
Минимальная вязкость	700 сПуаз
Процент твердости	38 ± 2 %
Температура эксплуатации	От -51° С до + 65°С
Химическая стойкость	Стойкость к действию слабых растворов кислот, щелочей и солей Высокая влагостойкость Гидравлическое масло LD-4 растворяет 3950S в течение одного часа

### Совместимые материалы

Пожалуйста, обратитесь к Техническому бюллетеню пленки, который Вы используете для определения совместимости графической пленки и чернил с краевым герметиком 3950S.

1. Не применять краевой герметик, если температура ниже минимальной рекомендованной температуры.
2. Удалить аппликационную бумагу и повторно провести ракелем по краям пленки перед нанесением герметика на края пленки.
3. Использовать войлочный ракель, поставляемый вместе с краевым герметиком или щетку шириной 0.6 см.
4. Протереть излишки герметика на краях пленки войлочным ракелем или щеткой.
5. Держать щетку или плоский край ракеля таким образом, чтобы охватывать пленку и поверхность основания.




Рис. 1. Нанесение краевого герметика

6. Провести ракелем или щеткой по краю плавно, непрерывным движением. Убедиться в том, что по всему краю герметик нанесен без просветов. См. рис. 1.

### Хранение и транспортировка

Хранить краевой герметик в сухом прохладном месте. Краевой герметик подлежит применению в течение 1 года с момента приобретения.

#### Внимание!

При работе с любыми химическими материалами необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, указанные на товарных ярлыках и в прилагаемых “Паспортах безопасности”. За дополнительной информацией по вопросам безопасности следует обращаться в региональное представительство компании 3М.

### Гарантийные обязательства

Нижеследующее отменяет собой любые другие прямые и косвенные гарантийные обязательства, включая подразумеваемые гарантии товарности продукции или пригодности для конкретной цели: 3М гарантирует отсутствие дефектов 3М™ Краевой герметик 3950S в материалах, при изготовлении, во время отгрузки, сопровождение подробным описанием в настоящем Техническом бюллетене.

В случае выхода изделий из строя в течение установленного гарантийного срока 3М обязуется заменить материалы собственного производства или возместить их стоимость.

### Важная информация для покупателя

В отношении описанной в настоящем бюллетене продукции компании 3М действуют положения ограниченной гарантии 3М.

При обнаружении дефектов материалов или производственного характера компания 3М обязуется по своему выбору произвести замену дефектной продукции или возместить ее стоимость, однако не несет ответственности за любой косвенный (кроме телесных повреждений или смерти) или сопутствующий ущерб, причиненный использованием дефектной продукции или информации, предоставленных компанией 3М.

Пользователь продукции 3М обязан сам оценить ее пригодность для предполагаемого применения и принимает на себя всю ответственность за последствия такого решения.